

Aviz către navigatori nr.101 /21.07.2022
privind modificările în semnalizarea plutitoare și costieră luminoasă

În vederea informării conducătorilor de nave și convoaie, vă aducem la cunoștință modificările efectuate în semnalizarea plutitoare și costieră luminoasă.

Bara Sulina

1. Hm 91+00 Gve re poziționat de la Hm 90+00 în data de 20.07.2022

Director General
Angela Stela Ivan

Director Căi Navigabile
Florin Uzumtoma

Șef Serviciu Hidrotehnic,
Hidrologie, Comisia Dunării
Mihai Popescu Teclu