

Aviz către navigatori nr. 10/06.02.2025
privind modificările în semnalizarea plutitoare și costieră luminoasă

În vederea informării conducătorilor de nave și convoaie, vă aducem la cunoștință modificările efectuate în semnalizarea plutitoare și costieră luminoasă.

Braț Bala

1. Km 6+100 B2(8) lipsă din data de 04.02.2025

Braț Borcea

2. Km 28+000 B1(8) lipsă din data de 04.02.2025
3. Km 36+500 B2(8) lipsă din data de 04.02.2025
4. Km 51+700 B3(8) lipsă din data de 04.02.2025

Director General
Angela Stela Ivan

Director Căi Navigabile
Florin Uzumtoma

Șef Serviciu Hidrotehnic,
Hidrologie, Comisia Dunării
Mihai Popescu Teclu